


ตัดท่อให้ได้ฉากตามความยาวที่ต้องการ  
ลบมุมปลายท่อด้วยเครื่องมือปาดปลายท่อ

Cut pipe square by the pipe snipper, then chamfer the pipe end with the chamfer tool.



คลายเกลียวฝาข้อต่อประมาณ 3 - 4 เกลียว  
วัดระยะความลึกกับข้อต่อจากเส้นกำหนดความลึก  
ที่ตัวข้อต่อและทำเครื่องหมาย

Loose the thread of the cap around 3-4 threads. Mark the pipe by measuring at the pipe depth line on the fitting.



สวมท่อและออกแรงดันจนถึงระยะตามที่วัดไว้  
(ดันในแนวขนานกับข้อต่อ)

Push the pipe into the fitting until it reaches the mark.



ขันฝาแค็ปให้แน่นสุดเกลียวด้วยประแจสำหรับขันฝาแค็ป  
และตรวจเช็คความเรียบร้อย

Tighten the cap by the wrench for cap.

### ข้อควรระวัง

- ต้องลบมุมปลายท่อทุกครั้ง
- ต้องดันท่อให้สุดจนชนบ่าภายในท่อ
- Always chamfer the pipe end.
- Assure to push the pipe to reaches the mark.